

Ocenění vozidla 1/2016		Cena v Kč včetně DPH	66 000,00 Kč
RZ	4L7 8605	Rok výroby	12/2005
WIN	WV2ZZZ7HZ6H065903	Výrobce vozidla	VW
Stav km	406953	Model vozidla	T5

Popis stavu vozidla

STK+ME do 3.12.2016

Značná koroze exponovaných dílů karoserie – nutná oprava.

Hlučná převodovka na 1,2,5,6 rychlostní stupeň a na zpátečku – vzhledem k počtu najetých kilometrů nutná výměna převodovky.

Motor má vyšší spotřebu motorového oleje.

Cena oprav by v autorizovaném servisu za použití nových originálních dílů činila cca 450.000,- Kč


Foto vozidla









Odhad provedl	Michal Musil	Podpis a razítko  Auto Enge a.s. Přeloučská 747, 460 06 Liberec 6 IČO: 2743431, DIČ: CZ2743431 Tel: 485 134 438, Fax: 485 134 439
Firma	Auto Enge a.s.	
Datum	15.4.2016	
Místo	Liberec	

Ocenění vozidla 2/2016		Cena v Kč včetně DPH	48 000,00 Kč
RZ	2L1 8604	Rok výroby	12/2005
WIN	WV2ZZZ7HZ6H049304	Výrobce vozidla	VW
Stav km	679415	Model vozidla	T5

Popis stavu vozidla

STK+ME do 23.12.2016

Silná koroze některých dílů vozidla, místy jsou díry již skrz plech nutno vyvařit, nebo jednotlivé díly vyměnit.

Hlučná převodovka motoru + zvýšené vůle – vzhledem k počtu nejetých km doporučujeme výměnu. U motoru se začíná zvyšovat spotřeba motorového oleje – doporučená výměna motoru

Cena oprav by v autorizovaném servisu za použití nových originálních dílů činila cca 550.000,- Kč

Foto vozidla
















Odhad provedl	Michal Musil	Podpis a razítko
Firma	Auto Enge a.s.	 Auto Enge a.s. Kaučovníkova 747, 460 06 Liberec 6 IČO: 2743431, DIČ: CZ62743431 TEL: 472 131 428, FAX: 495 104 430
Datum	15.4.2016	
Místo	Liberec	

Ocenění vozidla 3/2016		Cena v Kč včetně DPH	59 800,00 Kč
RZ	2L1 8603	Rok výroby	12/2005
WIN	WV2ZZZ7HZ6H050698	Výrobce vozidla	VW
Stav km	409795	Model vozidla	T5

Popis stavu vozidla

STK+ME do 2.12.2016

Silná koroze exponovaných dílů + na některých místech praská podkladový kit pro opravu by bylo nutné některé díly karoserie vyměnit a pro opravu jiných dílů je nutné vystrojit zástavbu vozidla.

Cena oprav by v autorizovaném servisu za použití nových originálních dílů činila cca 500.000,- Kč

Foto vozidla












Odhad provedl	Michal Musil	Podpis a razítko 
Firma	Auto Enge a.s.	
Datum	15.4.2016	
Místo	Liberec	

Ocenění vozidla 4/2016		Cena v Kč včetně DPH	56 700,00 Kč
RZ	2L1 8602	Rok výroby	12/2005
WIN	WV2ZZZ7HZ6H050191	Výrobce vozidla	VW
Stav km	448135	Model vozidla	T5

Popis stavu vozidla

STK+ME 7.8.2016

Koroze některých dílů karoserie – nutná výměna + oprava

Hlučná převodovka + vůle – vzhledem k počtu najetých km doporučujeme výměnu

Začínající opotřebení spojky

Ojeté P+Z brzdy svítí KO

Cena oprav by v autorizovaném servisu za použití nových originálních dílů činila cca 375.000,- Kč


Foto vozidla









Odhad provedl	Michal Musil	Podpis a razítko 
Firma	Auto Enge a.s.	
Datum	15.4.2016	
Místo	Liberec	

Ocenění vozidla 5/2016		Cena v Kč včetně DPH	42 400,00 Kč
RZ	2L1 8601	Rok výroby	12/2005
WIN	WV2ZZZ7HZ6H065565	Výrobce vozidla	VW
Stav km	426329	Model vozidla	T5

Popis stavu vozidla

STK+ME 3.12.2016

Vozidlo má drobné oděrky na karoserii

Poškozené LP sedadlo

Zvýšená spotřeba motorového oleje – nutná výměna motoru

Cena oprav by v autorizovaném servisu za použití nových originálních dílů činila cca 320.000


Foto vozidla









Odhad provedl	Michal Musil	Podpis a razítko
Firma	Auto Enge a.s.	 Auto Enge a.s. Hrabovická 747, 460 06 Liberec 6 IČO: 62743431, DIČ: CZ62743431 Telefon: 485 134 438, Fax: 485 134 438
Datum	15.4.2016	
Místo	Liberec	

Ocenění vozidla 6/2016		Cena v Kč včetně DPH	37 700,00 Kč
RZ	2L0 0555	Rok výroby	11/2004
WIN	WV2ZZZ7HZ6H035757	Výrobce vozidla	VW
Stav km	422283	Model vozidla	T5

Popis stavu vozidla

STK+ME 3.12.2016

Koroze exponovaných dílů karoserie

Zvýšená spotřeba motorového oleje – doporučujeme výměnu motoru – nesplní emise 12/2016

Poškozená LP sedačka

Chybí výstražné zařízení

Cena oprav by v autorizovaném servisu za použití nových originálních dílů činila cca 550.000,-Kč


Foto vozidla









Odhad provedl	Michal Musil	Podpis a razítko
Firma	Auto Enge a.s.	 Auto Enge a.s. Přemyslovská 747, 460 06 Liberec 6 IČ: 62743431, DIČ: CZ62743431
Datum	15.4.2016	
Místo	Liberec	

Ocenění vozidla 7/2016		Cena v Kč včetně DPH	19 300,00 Kč
RZ	1L7 4866	Rok výroby	7/2003
WIN	WV2ZZZ70Z3H129990	Výrobce vozidla	VW
Stav km	403169	Model vozidla	T4

Popis stavu vozidla

STK+ME 13.8.2016

Koroze karoserie – praská kit na L zadní postranice.

Vadná převodovka nutná výměna.

Poškozená sedačka řidiče.

Cena oprav by v autorizovaném servisu za použití nových originálních dílů činila cca 330.000,-


Foto vozidla









Odhad provedl	Michal Musil	Podpis a razítko
Firma	Auto Enge a.s.	 Auto Enge a.s. Bátovská 747, 460 06 Liberec 6 IČO: 62743431, DIČ: CZ62743431
Datum	15.4.2016	
Místo	Liberec	

Ocenění vozidla 8/2016		Cena v Kč včetně DPH	28 500,00 Kč
RZ	1L6 7460	Rok výroby	11/2002
WIN	WV2ZZZ70Z3H051074	Výrobce vozidla	VW
Stav km	381927	Model vozidla	T4

Popis stavu vozidla

STK+ME 9.10.2016

Silná koroze karoserie + popraskané i nosné části – nebezpečné

Koroze brzdových trubiček

Vůle na podvozku

Karoserie poškozená na více místech

Poškozená výplň LP dveří


Prosezelá sedačka

Cena oprav by v autorizovaném servisu za použití nových originálních dílů činila cca 350.000,- Kč

Foto vozidla





















Odhad provedl	Michal Musil	Podpis a razítko
Firma	Auto Enge a.s.	 Auto Enge a.s. Havlbovická 747, 460 06 Liberec 6 IČO: 62743431, DIČ: CZ62743431
Datum	15.4.2016	
Místo	Liberec	

Ocenění vozidla 9/2016		Cena v Kč včetně DPH	27 600,00 Kč
RZ	1L67458	Rok výroby	11/2002
WIN	WV2ZZZ70Z3H051821	Výrobce vozidla	VW
Stav km	327685	Model vozidla	T4

Popis stavu vozidla

STK+ME 18.11.2016

Silná koroze exponovaných dílů místy i zkrz plech nutná výměna blatníků a prahů

Silná koroze podvozku a podběhů

Promačklý P bok vozu, praská horní část nástavby

Vůle na nápravě

Cena oprav by v autorizovaném servisu za použití nových originálních dílů činila cca 280.000,- Kč

Foto vozidla














Odhad provedl	Michal Musil	Podpis a razítko  Auto Enge a.s. Hřbitovnícká 747, 460 06 Liberec 6 IČO: 2743431, DIČ: CZ2743431 Tel: 477 134 430, Fax: 495 134 430
Firma	Auto Enge a.s.	
Datum	15.4.2016	
Místo	Liberec	

Ocenění vozidla 10/2016		Cena v Kč včetně DPH	26 800,00 Kč
RZ	LBO 0015	Rok výroby	5/2000
WIN	WV2ZZZ70Z1H087575	Výrobce vozidla	VW
Stav km	345927	Model vozidla	T4

Popis stavu vozidla

STK+ME 9.7.2016

Koroze některých dílů karoserie – nutná oprava nebo výměna

Prská kit na levé zadní postranici

Rozlámaná výplň LP dveří

Prosezela sedačka

Cena oprav by v autorizovaném servisu za použití nových originálních dílů činila cca 170.000,- Kč

Foto vozidla












Odhad provedl	Michal Musil	Podpis a razítko
Firma	Auto Enge a.s.	 Auto Enge a.s. Průmyslová 747, 460 06 Liberec 6 IČO: 52743431, DIČ: CZ52743431 Telefon: 485 134 438, Fax: 485 134 439
Datum	15.4.2016	
Místo	Liberec	

Ocenění vozidla 11/2016		Cena v Kč včetně DPH	29 200,00 Kč
RZ	1L4 0828	Rok výroby	1/2000
WIN	WV2ZZZ70ZYH060499	Výrobce vozidla	VW
Stav km	280365	Model vozidla	T4

Popis stavu vozidla

STK+ME 25.3.2016 – Propadlá!!!

Koroze karoserie, prasklý práh

Koroze brzdových trubiček

Koroze podběhů

Prosezená LP sedačka

Cena oprav by v autorizovaném servisu za použití nových originálních dílů činila cca 110.000,- Kč

Foto vozidla












Odhad provedl	Michal Musil	Podpis a razítko  Auto Enge a.s. Husarovycká 747, 460 06 Liberec 6 IČO: 62743431, DIČ: CZ62743431 Tel: 485 134 433, Fax: 485 134 439
Firma	Auto Enge a.s.	
Datum	15.4.2016	
Místo	Liberec	

Ocenění vozidla 12/2016		Cena v Kč včetně DPH	28 400,00 Kč
RZ	1L4 0820	Rok výroby	1/2000
WIN	WV2ZZZ70ZYH051073	Výrobce vozidla	VW
Stav km	403591	Model vozidla	T4

Popis stavu vozidla

STK+ME 24.3.2016 – vozidlo s neplatnou STK + ME

Silná koroze dílů karoserie

Silná koroze nosných dílů karoserie - nebezpečné

Hlučná převodovka

Vůle na nápravě

Zvýšená spotřeba motorového oleje

Cena oprav by v autorizovaném servisu za použití nových originálních dílů činila cca 340.000,- Kč

Foto vozidla














Odhad provedl	Michal Musil	Podpis a razítko 
Firma	Auto Enge a.s.	
Datum	15.4.2016	
Místo	Liberec	

Ocenění vozidla 13/2016		Cena v Kč včetně DPH	27 200,00 Kč
RZ	LBN 2005	Rok výroby	5/1999
WIN	WV2ZZZ70ZYH058991	Výrobce vozidla	VW
Stav km	310169	Model vozidla	T4

Popis stavu vozidla

STK+ME 25.3.2016 – propadlá!!!

Vozidlo jen s částečnou ambulancí zástavbou

Koroze karoserie, brzdového vedení

Vůle na podvozku


Cena oprav by v autorizovaném servisu za použití nových originálních dílů činila cca 80.000,- Kč

Foto vozidla







Odhad provedl	Michal Musil	Podpis a razítko 
Firma	Auto Enge a.s.	
Datum	15.4.2016	
Místo	Liberec	

Ocenění vozidla 14/2016		Cena v Kč včetně DPH	17 300,00 Kč
RZ	1L4 0827	Rok výroby	6/1998
WIN	WV2ZZZ70ZYH064116	Výrobce vozidla	VW
Stav km	354587	Model vozidla	T4

Popis stavu vozidla

STK+ME 27.3.2016 – propadlá!!!!

Koroze na více místech karoserie někde jsou již patrné díry

Prosezená sedačka řidiče.

Cena oprav by v autorizovaném servisu za použití nových originálních dílů činila cca 180.000,-Kč

Foto vozidla
















Odhad provedl	Michal Musil	Podpis a razítko 
Firma	Auto Enge a.s.	
Datum	15.4.2016	
Místo	Liberec	

Ocenění vozidla 15/2016		Cena v Kč včetně DPH	16 600,00 Kč
RZ	1L9 2707	Rok výroby	10/2004
WIN	TMBSL21U948760996	Výrobce vozidla	ŠKODA
Stav km	304377	Model vozidla	OCTAVIA

Popis stavu vozidla

STK+ME 14.10.2016

Vadné čerpadlo servořízení, řízení

Vysoká spotřeba mot. oleje – hlučný motor výměna motoru

Závada na zadním diferenciálu – nutná oprava

Zvýšená vůle na podvozku – horší stav tlumičů


Cena oprav by v autorizovaném servisu za použití nových originálních dílů činila cca 240.000,-Kč

Foto vozidla







Odhad provedl	Michal Musil	Podpis a razítko 
Firma	Auto Enge a.s.	
Datum	15.4.2016	
Místo	Liberec	